



HOSHIZAKI AMERICA, INC.

BOLETÍN DE SERVICIO

SB26-0005R1

Emitido el 11 de junio de 2026
Revisado el 11 de agosto de 2026
Page 1 of 1

Asunto: Cambio del material de la carcasa inferior de las máquinas productoras de hielo en escamas

El material de la carcasa inferior utilizado en los productos Flaker y DCM cambiará de latón a acero inoxidable.

Las nuevas carcasas de acero inoxidable son compatibles con versiones anteriores de las carcasas de latón y no afectarán el funcionamiento ni el rendimiento de la unidad.

Por el momento, el número de pieza 383613G01 será el primero en ser sustituido. Este boletín se actualizará a medida que estén disponibles sustituciones adicionales.

Carcasa actual de latón	Se sustituye por	Nueva carcasa de acero inoxidable
383613G01	—	4A8166G01

Si tiene alguna pregunta relacionada con este cambio, comuníquese con el Departamento de Soporte Técnico en tech-support@hoshizaki.com o al 1-800-233-1940.