



HOSHIZAKI AMERICA, INC.

BOLETÍN DE SERVICIO

SB26-0006

12 de junio de 2026

Página 1 de 1

Asunto: SA0139 NLA (4A1420-02 y 4A1726-12)

Tenga en cuenta que el kit de compresor SA0139 será descontinuado y dejará de estar disponible (NLA, por sus siglas en inglés). Para futuras necesidades de servicio, solicite los componentes individuales que anteriormente estaban incluidos en este kit.

La información que se muestra a continuación también debe utilizarse para los números de pieza de compresor 4A1420-02 y 4A1726-12.

Por el momento, el número de pieza 383613G01 será el primero en ser sustituido. Este boletín se actualizará a medida que estén disponibles sustituciones adicionales.

Las piezas de repuesto individuales se indican a continuación.

Nombre de la pieza	Número de pieza
Compresor	4A1726-12
Capacitor de arranque	3A0076-12
Capacitor de marcha	3A2005-13
Relé de arranque	4A1107-09
Filtro deshidratador	4A2663-01 <i>(se sustituye por 4A1338-01)</i>

Si tiene alguna pregunta relacionada con este cambio, comuníquese con el Departamento de Soporte Técnico en tech-support@hoshizaki.com o al 1-800-233-1940.

